

COMUNE DI CASTRI DI LECCE

Provincia di Lecce



P.E.B.A.

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Appendice 1

EDIFICI – SCHEDE DI VALUTAZIONE

Il Sindaco

Andrea De Pascali

Il tecnico

Progettista

Il R.U.P.

Ing. Renato Innocente

Ing. Giovanni Altamura

DICEMBRE 2023





PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

STIMA ECONOMICA DEL COSTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE STRADE E AGLI EDIFICI DEL COMUNE DI CASTRI DI LECCE

LEGENDA CRITICITA' EDIFICI PUBBLICI

LEGENDA

ED.01 - SCUOLA MEDIA

ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI	1A	Assenza parcheggi riservati ai disabili	SI
	1B	Assenza o errata segnaletica verticale	SI
	1C	Assenza o errata segnaletica orizzontale	SI
	1D	Assenza di collegamento tra parcheggio e accesso	SI
	1E	Ostacoli presenti nel percorso all'edificio	SI
	1F	Percorso interno (giardini/cortili) <150 cm	NO
	1G	Percorso interno (giardini/cortili) con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	SI
	1H	Percorso di accesso con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	SI
	1I	Zona antistante/retrostante alla porta d'accesso non coplanare o con profondità <135x135/140 cm	NO
	1L	Dislivello > 50 cm	NO
	1M	Dislivello causato da una serie di gradini	NO
	1N	Sostituzione rampe esistenti	NO
	1O	Luce ingresso <80cm	NO
	1P	Assenza segnalazione trasparenza porte a vetri	SI
	1Q	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	SI
	1R	Capannello e/o citofono <di 40cm o >130 cm	NO
SERVIZI IGIENICI	2A	Assenza di almeno un servizio igienico adeguato alle normative	NO
	2B	Assenza di segnalazione a favore dei disabili sensoriali	SI
	2C	Sanitari e accessori assenti o non funzionanti	NO
	2D	Assenza doccie accessibili (impianti sportivi)	SI
	2E	Sanitari non conformi alla norma	NO
	2F	Specchio ad altezza inadeguata	NO
COLLEGAMENTI VERTICALI	3A	Assenza di un sistema di sollevamento	SI
	3B	Cabina ascensore non conforme (120 cm p x 80 cm l)	
	3C	Porta dell'ascensore <75 cm e/o posta sul lato lungo	
	3D	Accessori non funzionanti o inadeguati	
	3E	Corpo scala con presenza di sconnessioni o strucciovolezza	NO
	3F	Corpo scala con assenza di un parampetto (h=100 c)	NO
	3G	Illuminazione scala insufficiente	NO
	3H	Illuminazione individuabile al buio inesistente o non predisposta su ogni pianerottolo	SI
	3I	Assenza di segnali percepibili dai non vedenti sui gradini	SI
	3L	Corpo scala <180cm e/o assenza di corrimano	NO
	3M	Assenza di corrimano per bambini (h=75cm)	SI
	3N	Assenza di bordo (h=30cm) del corrimano all'inizio e alla fine delle rampe	SI
3O	Gradini non conformi ai requisiti richiesti dalla norma	NO	
PERCORSO INTERNO	4A	Pavimentazione degradata, sconnessa, sdruciolevole	NO
	4B	Assenza di fasce a pavimento	SI
	4C	Dislivello causato da una una serie di gradini	NO
	4D	Sostituzione gradini esistenti	NO
	4E	Sostituzione rampe esistenti	NO
	4F	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	NO
	4G	Luce netta delle porte <75 cm	NO
	4H	Interruttori elettrici non segnalati da led per l'individuazione al buio	SI
	4I	Assenza di illuminazione adeguata nei corridoi	NO
	4L	Assenza di segnaletica di sicurezza a favore dei disabili sensoriali	SI
	4M	Arredamento, sussidi didattici e attrezzature inutilizzabili	SI
	4N	Ostacolo o strozzature creato dall'arredo	NO
	4O	Assenza di slarghi (ogni 10 m) nei percorsi orizzontali o nei corridoi	NO
	4P	Assenza di nicchia per radiatori,estintori e telefoni	SI



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

STIMA ECONOMICA DEL COSTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE STRADE E AGLI EDIFICI DEL COMUNE DI CASTRI DI LECCE

LEGENDA CRITICITA' EDIFICI PUBBLICI

LEGENDA

ED.02 - SCUOLA ELEMENTARE

ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI	1A	Assenza parcheggi riservati ai disabili	NO
	1B	Assenza o errata segnaletica verticale	SI
	1C	Assenza o errata segnaletica orizzontale	SI
	1D	Assenza di collegamento tra parcheggio e accesso	NO
	1E	Ostacoli presenti nel percorso all'edificio	NO
	1F	Percorso interno (giardini/cortili) <150 cm	NO
	1G	Percorso interno (giardini/cortili) con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	SI
	1H	Percorso di accesso con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	SI
	1I	Zona antistante/retrostante alla porta d'accesso non coplanare o con profondità <135x135/140 cm	NO
	1L	Dislivello > 50 cm	NO
	1M	Dislivello causato da una serie di gradini	NO
	1N	Sostituzione rampe esistenti	NO
	1O	Luce ingresso <80cm	NO
	1P	Assenza segnalazione trasparenza porte a vetri	SI
	1Q	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	NO
	1R	Capannello e/o citofono <di 40cm o >130 cm	NO
SERVIZI IGIENICI	2A	Assenza di almeno un servizio igienico adeguato alle normative	NO
	2B	Assenza di segnalazione a favore dei disabili sensoriali	SI
	2C	Sanitari e accessori assenti o non funzionanti	NO
	2D	Assenza doccie accessibili (impianti sportivi)	SI
	2E	Sanitari non conformi alla norma	NO
	2F	Specchio ad altezza inadeguata	NO
COLLEGAMENTI VERTICALI	3A	Assenza di un sistema di sollevamento	SI
	3B	Cabina ascensore non conforme (120 cm p x 80 cm l)	
	3C	Porta dell'ascensore <75 cm e/o posta sul lato lungo	
	3D	Accessori non funzionanti o inadeguati	
	3E	Corpo scala con presenza di sconnesioni o strucciovolezza	NO
	3F	Corpo scala con assenza di un parampetto (h=100 c)	NO
	3G	Illuminazione scala insufficiente	NO
	3H	Illuminazione individuabile al buio inesistente o non predisposta su ogni pianerottolo	SI
	3I	Assenza di segnali percepibili dai non vedenti sui gradini	SI
	3L	Corpo scala <180cm e/o assenza di corrimano	NO
	3M	Assenza di corrimano per bambini (h=75cm)	SI
	3N	Assenza di bordo (h=30cm) del corrimano all'inizio e alla fine delle rampe	SI
3O	Gradini non conformi ai requisiti richiesti dalla norma	NO	
PERCORSO INTERNO	4A	Pavimentazione degradata, sconnessa, sdruciolevole	NO
	4B	Assenza di fasce a pavimento	NO
	4C	Dislivello causato da una una serie di gradini	SI
	4D	Sostituzione gradini esistenti	SI
	4E	Sostituzione rampe esistenti	SI
	4F	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	NO
	4G	Luce netta delle porte <75 cm	NO
	4H	Interruttori elettrici non segnalati da led per l'individuazione al buio	SI
	4I	Assenza di illuminazione adeguata nei corridoi	NO
	4L	Assenza di segnaletica di sicurezza a favore dei disabili sensoriali	SI
	4M	Arredamento, sussidi didattici e attrezzature inutilizzabili	SI
	4N	Ostacolo o strozzature creato dall'arredo	NO
	4O	Assenza di slarghi (ogni 10 m) nei percorsi orizzontali o nei corridoi	NO
	4P	Assenza di nicchia per radiatori,estintori e telefoni	SI



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

STIMA ECONOMICA DEL COSTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE STRADE E AGLI EDIFICI DEL COMUNE DI CASTRI DI LECCE

LEGENDA CRITICITA' EDIFICI PUBBLICI

LEGENDA

ED.03 - UFFICIO POSTALE

ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI	1A	Assenza parcheggi riservati ai disabili	NO
	1B	Assenza o errata segnaletica verticale	SI
	1C	Assenza o errata segnaletica orizzontale	SI
	1D	Assenza di collegamento tra parcheggio e accesso	NO
	1E	Ostacoli presenti nel percorso all'edificio	NO
	1F	Percorso interno (giardini/cortili) <150 cm	SI
	1G	Percorso interno (giardini/cortili) con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	NO
	1H	Percorso di accesso con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	SI
	1I	Zona antistante/retrostante alla porta d'accesso non coplanare o con profondità <135x135/140 cm	SI
	1L	Dislivello > 50 cm	NO
	1M	Dislivello causato da una serie di gradini	NO
	1N	Sostituzione rampe esistenti	SI
	1O	Luce ingresso <80cm	NO
	1P	Assenza segnalazione trasparenza porte a vetri	SI
	1Q	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	SI
	1R	Capannello e/o citofono <di 40cm o >130 cm	SI
SERVIZI IGIENICI	2A	Assenza di almeno un servizio igienico adeguato alle normative	SI
	2B	Assenza di segnalazione a favore dei disabili sensoriali	
	2C	Sanitari e accessori assenti o non funzionanti	
	2D	Assenza doccie accessibili (impianti sportivi)	
	2E	Sanitari non conformi alla norma	
	2F	Specchio ad altezza inadeguata	
COLLEGAMENTI VERTICALI	3A	Assenza di un sistema di sollevamento	SI
	3B	Cabina ascensore non conforme (120 cm p x 80 cm l)	
	3C	Porta dell'ascensore <75 cm e/o posta sul lato lungo	
	3D	Accessori non funzionanti o inadeguati	
	3E	Corpo scala con presenza di sconnesioni o strucciovolezza	
	3F	Corpo scala con assenza di un parampetto (h=100 c)	
	3G	Illuminazione scala insufficiente	
	3H	Illuminazione individuabile al buio inesistente o non predisposta su ogni pianerottolo	
	3I	Assenza di segnali percepibili dai non vedenti sui gradini	
	3L	Corpo scala <180cm e/o assenza di corrimano	
	3M	Assenza di corrimano per bambini (h=75cm)	
3N	Assenza di bordo (h=30cm) del corrimano all'inizio e alla fine delle rampe		
3O	Gradini non conformi ai requisiti richiesti dalla norma		
PERCORSO INTERNO	4A	Pavimentazione degradata, sconnessa, sdruciolevole	NO
	4B	Assenza di fasce a pavimento	NO
	4C	Dislivello causato da una una serie di gradini	NO
	4D	Sostituzione gradini esistenti	NO
	4E	Sostituzione rampe esistenti	NO
	4F	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	NO
	4G	Luce netta delle porte <75 cm	SI
	4H	Interruttori elettrici non segnalati da led per l'individuazione al buio	SI
	4I	Assenza di illuminazione adeguata nei corridoi	NO
	4L	Assenza di segnaletica di sicurezza a favore dei disabili sensoriali	SI
	4M	Arredamento, sussidi didattici e attrezzature inutilizzabili	NO
	4N	Ostacolo o strozzature creato dall'arredo	NO
	4O	Assenza di slarghi (ogni 10 m) nei percorsi orizzontali o nei corridoi	NO
	4P	Assenza di nicchia per radiatori,estintori e telefoni	NO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

STIMA ECONOMICA DEL COSTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE STRADE E AGLI EDIFICI DEL COMUNE DI CASTRI DI LECCE

LEGENDA CRITICITA' EDIFICI PUBBLICI

LEGENDA

ED.04 - CIMITERO

ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI	1A	Assenza parcheggi riservati ai disabili	NO
	1B	Assenza o errata segnaletica verticale	SI
	1C	Assenza o errata segnaletica orizzontale	SI
	1D	Assenza di collegamento tra parcheggio e accesso	NO
	1E	Ostacoli presenti nel percorso all'edificio	SI
	1F	Percorso interno (giardini/cortili) <150 cm	SI
	1G	Percorso interno (giardini/cortili) con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	SI
	1H	Percorso di accesso con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	SI
	1I	Zona antistante/retrostante alla porta d'accesso non coplanare o con profondità <135x135/140 cm	SI
	1L	Dislivello > 50 cm	SI
	1M	Dislivello causato da una serie di gradini	SI
	1N	Sostituzione rampe esistenti	SI
	1O	Luce ingresso <80cm	SI
	1P	Assenza segnalazione trasparenza porte a vetri	SI
	1Q	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	SI
	1R	Capannello e/o citofono <di 40cm o >130 cm	SI
SERVIZI IGIENICI	2A	Assenza di almeno un servizio igienico adeguato alle normative	SI
	2B	Assenza di segnalazione a favore dei disabili sensoriali	
	2C	Sanitari e accessori assenti o non funzionanti	
	2D	Assenza doccie accessibili (impianti sportivi)	
	2E	Sanitari non conformi alla norma	
	2F	Specchio ad altezza inadeguata	
COLLEGAMENTI VERTICALI	3A	Assenza di un sistema di sollevamento	SI
	3B	Cabina ascensore non conforme (120 cm p x 80 cm l)	
	3C	Porta dell'ascensore <75 cm e/o posta sul lato lungo	
	3D	Accessori non funzionanti o inadeguati	
	3E	Corpo scala con presenza di sconnessioni o strucciovolezza	
	3F	Corpo scala con assenza di un parampetto (h=100 c)	
	3G	Illuminazione scala insufficiente	
	3H	Illuminazione individuabile al buio inesistente o non predisposta su ogni pianerottolo	
	3I	Assenza di segnali percepibili dai non vedenti sui gradini	
	3L	Corpo scala <180cm e/o assenza di corrimano	
	3M	Assenza di corrimano per bambini (h=75cm)	
3N	Assenza di bordo (h=30cm) del corrimano all'inizio e alla fine delle rampe		
3O	Gradini non conformi ai requisiti richiesti dalla norma		
PERCORSO INTERNO	4A	Pavimentazione degradata, sconnessa, sdruciolevole	SI
	4B	Assenza di fasce a pavimento	SI
	4C	Dislivello causato da una una serie di gradini	SI
	4D	Sostituzione gradini esistenti	SI
	4E	Sostituzione rampe esistenti	SI
	4F	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	SI
	4G	Luce netta delle porte <75 cm	SI
	4H	Interruttori elettrici non segnalati da led per l'individuazione al buio	SI
	4I	Assenza di illuminazione adeguata nei corridoi	SI
	4L	Assenza di segnaletica di sicurezza a favore dei disabili sensoriali	SI
	4M	Arredamento, sussidi didattici e attrezzature inutilizzabili	SI
	4N	Ostacolo o strozzature creato dall'arredo	NO
	4O	Assenza di slarghi (ogni 10 m) nei percorsi orizzontali o nei corridoi	NO
4P	Assenza di nicchia per radiatori,estintori e telefoni	SI	



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

STIMA ECONOMICA DEL COSTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE STRADE E AGLI EDIFICI DEL COMUNE DI CASTRI DI LECCE

LEGENDA CRITICITA' EDIFICI PUBBLICI

LEGENDA

ED.05 - LUDOTECA

ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI	1A	Assenza parcheggi riservati ai disabili	SI
	1B	Assenza o errata segnaletica verticale	SI
	1C	Assenza o errata segnaletica orizzontale	SI
	1D	Assenza di collegamento tra parcheggio e accesso	NO
	1E	Ostacoli presenti nel percorso all'edificio	NO
	1F	Percorso interno (giardini/cortili) <150 cm	NO
	1G	Percorso interno (giardini/cortili) con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	NO
	1H	Percorso di accesso con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	NO
	1I	Zona antistante/retrostante alla porta d'accesso non coplanare o con profondità <135x135/140 cm	NO
	1L	Dislivello > 50 cm	SI
	1M	Dislivello causato da una serie di gradini	SI
	1N	Sostituzione rampe esistenti	NO
	1O	Luce ingresso <80cm	NO
	1P	Assenza segnalazione trasparenza porte a vetri	SI
	1Q	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	NO
	1R	Capannello e/o citofono <di 40cm o >130 cm	NO
	SERVIZI IGIENICI	2A	Assenza di almeno un servizio igienico adeguato alle normative
2B		Assenza di segnalazione a favore dei disabili sensoriali	SI
2C		Sanitari e accessori assenti o non funzionanti	NO
2D		Assenza doccie accessibili (impianti sportivi)	SI
2E		Sanitari non conformi alla norma	NO
2F		Specchio ad altezza inadeguata	NO
COLLEGAMENTI VERTICALI	3A	Assenza di un sistema di sollevamento	SI
	3B	Cabina ascensore non conforme (120 cm p x 80 cm l)	
	3C	Porta dell'ascensore <75 cm e/o posta sul lato lungo	
	3D	Accessori non funzionanti o inadeguati	
	3E	Corpo scala con presenza di sconnesioni o strucciovolezza	NO
	3F	Corpo scala con assenza di un parampetto (h=100 c)	NO
	3G	Illuminazione scala insufficiente	NO
	3H	Illuminazione individuabile al buio inesistente o non predisposta su ogni pianerottolo	SI
	3I	Assenza di segnali percepibili dai non vedenti sui gradini	SI
	3L	Corpo scala <180cm e/o assenza di corrimano	NO
	3M	Assenza di corrimano per bambini (h=75cm)	SI
	3N	Assenza di bordo (h=30cm) del corrimano all'inizio e alla fine delle rampe	SI
3O	Gradini non conformi ai requisiti richiesti dalla norma	NO	
PERCORSO INTERNO	4A	Pavimentazione degradata, sconnessa, sdruciolevole	NO
	4B	Assenza di fasce a pavimento	NO
	4C	Dislivello causato da una una serie di gradini	NO
	4D	Sostituzione gradini esistenti	NO
	4E	Sostituzione rampe esistenti	NO
	4F	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	SI
	4G	Luce netta delle porte <75 cm	NO
	4H	Interruttori elettrici non segnalati da led per l'individuazione al buio	SI
	4I	Assenza di illuminazione adeguata nei corridoi	NO
	4L	Assenza di segnaletica di sicurezza a favore dei disabili sensoriali	SI
	4M	Arredamento, sussidi didattici e attrezzature inutilizzabili	NO
	4N	Ostacolo o strozzature creato dall'arredo	NO
	4O	Assenza di slarghi (ogni 10 m) nei percorsi orizzontali o nei corridoi	NO
	4P	Assenza di nicchia per radiatori,estintori e telefoni	NO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

STIMA ECONOMICA DEL COSTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE STRADE E AGLI EDIFICI DEL COMUNE DI CASTRI DI LECCE

LEGENDA CRITICITA' EDIFICI PUBBLICI

LEGENDA

ED.06 - BOCCIODROMO

ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI	1A	Assenza parcheggi riservati ai disabili	SI
	1B	Assenza o errata segnaletica verticale	SI
	1C	Assenza o errata segnaletica orizzontale	SI
	1D	Assenza di collegamento tra parcheggio e accesso	SI
	1E	Ostacoli presenti nel percorso all'edificio	NO
	1F	Percorso interno (giardini/cortili) <150 cm	SI
	1G	Percorso interno (giardini/cortili) con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	NO
	1H	Percorso di accesso con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	NO
	1I	Zona antistante/retrostante alla porta d'accesso non coplanare o con profondità <135x135/140 cm	NO
	1L	Dislivello > 50 cm	NO
	1M	Dislivello causato da una serie di gradini	NO
	1N	Sostituzione rampe esistenti	SI
	1O	Luce ingresso <80cm	NO
	1P	Assenza segnalazione trasparenza porte a vetri	SI
	1Q	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	SI
	1R	Capannello e/o citofono <di 40cm o >130 cm	SI
SERVIZI IGIENICI	2A	Assenza di almeno un servizio igienico adeguato alle normative	NO
	2B	Assenza di segnalazione a favore dei disabili sensoriali	SI
	2C	Sanitari e accessori assenti o non funzionanti	NO
	2D	Assenza doccie accessibili (impianti sportivi)	SI
	2E	Sanitari non conformi alla norma	NO
	2F	Specchio ad altezza inadeguata	SI
COLLEGAMENTI VERTICALI	3A	Assenza di un sistema di sollevamento	SI
	3B	Cabina ascensore non conforme (120 cm p x 80 cm l)	
	3C	Porta dell'ascensore <75 cm e/o posta sul lato lungo	
	3D	Accessori non funzionanti o inadeguati	NO
	3E	Corpo scala con presenza di sconnessioni o strucciovolezza	
	3F	Corpo scala con assenza di un parampetto (h=100 c)	
	3G	Illuminazione scala insufficiente	
	3H	Illuminazione individuabile al buio inesistente o non predisposta su ogni pianerottolo	
	3I	Assenza di segnali percepibili dai non vedenti sui gradini	
	3L	Corpo scala <180cm e/o assenza di corrimano	
	3M	Assenza di corrimano per bambini (h=75cm)	
	3N	Assenza di bordo (h=30cm) del corrimano all'inizio e alla fine delle rampe	
3O	Gradini non conformi ai requisiti richiesti dalla norma	SI	
PERCORSO INTERNO	4A	Pavimentazione degradata, sconnessa, sdruciolevole	NO
	4B	Assenza di fasce a pavimento	SI
	4C	Dislivello causato da una una serie di gradini	SI
	4D	Sostituzione gradini esistenti	SI
	4E	Sostituzione rampe esistenti	SI
	4F	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	SI
	4G	Luce netta delle porte <75 cm	NO
	4H	Interruttori elettrici non segnalati da led per l'individuazione al buio	SI
	4I	Assenza di illuminazione adeguata nei corridoi	NO
	4L	Assenza di segnaletica di sicurezza a favore dei disabili sensoriali	SI
	4M	Arredamento, sussidi didattici e attrezzature inutilizzabili	NO
	4N	Ostacolo o strozzature creato dall'arredo	NO
	4O	Assenza di slarghi (ogni 10 m) nei percorsi orizzontali o nei corridoi	SI
	4P	Assenza di nicchia per radiatori,estintori e telefoni	SI



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

STIMA ECONOMICA DEL COSTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE STRADE E AGLI EDIFICI DEL COMUNE DI CASTRI DI LECCE

LEGENDA CRITICITA' EDIFICI PUBBLICI

LEGENDA

ED.07 - SALA TABACCHINE

ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI	1A	Assenza parcheggi riservati ai disabili	SI
	1B	Assenza o errata segnaletica verticale	SI
	1C	Assenza o errata segnaletica orizzontale	SI
	1D	Assenza di collegamento tra parcheggio e accesso	NO
	1E	Ostacoli presenti nel percorso all'edificio	SI
	1F	Percorso interno (giardini/cortili) <150 cm	SI
	1G	Percorso interno (giardini/cortili) con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	SI
	1H	Percorso di accesso con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	SI
	1I	Zona antistante/retrostante alla porta d'accesso non coplanare o con profondità <135x135/140 cm	NO
	1L	Dislivello > 50 cm	SI
	1M	Dislivello causato da una serie di gradini	SI
	1N	Sostituzione rampe esistenti	SI
	1O	Luce ingresso <80cm	NO
	1P	Assenza segnalazione trasparenza porte a vetri	SI
	1Q	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	SI
	1R	Capannello e/o citofono <di 40cm o >130 cm	SI
SERVIZI IGIENICI	2A	Assenza di almeno un servizio igienico adeguato alle normative	SI
	2B	Assenza di segnalazione a favore dei disabili sensoriali	
	2C	Sanitari e accessori assenti o non funzionanti	
	2D	Assenza doccie accessibili (impianti sportivi)	
	2E	Sanitari non conformi alla norma	
	2F	Specchio ad altezza inadeguata	
COLLEGAMENTI VERTICALI	3A	Assenza di un sistema di sollevamento	SI
	3B	Cabina ascensore non conforme (120 cm p x 80 cm l)	
	3C	Porta dell'ascensore <75 cm e/o posta sul lato lungo	
	3D	Accessori non funzionanti o inadeguati	SI
	3E	Corpo scala con presenza di sconnesioni o strucciovolezza	SI
	3F	Corpo scala con assenza di un parampetto (h=100 c)	NO
	3G	Illuminazione scala insufficiente	SI
	3H	Illuminazione individuabile al buio inesistente o non predisposta su ogni pianerottolo	SI
	3I	Assenza di segnali percepibili dai non vedenti sui gradini	SI
	3L	Corpo scala <180cm e/o assenza di corrimano	SI
	3M	Assenza di corrimano per bambini (h=75cm)	SI
	3N	Assenza di bordo (h=30cm) del corrimano all'inizio e alla fine delle rampe	SI
3O	Gradini non conformi ai requisiti richiesti dalla norma	SI	
PERCORSO INTERNO	4A	Pavimentazione degradata, sconnessa, sdruciolevole	NO
	4B	Assenza di fasce a pavimento	SI
	4C	Dislivello causato da una una serie di gradini	SI
	4D	Sostituzione gradini esistenti	SI
	4E	Sostituzione rampe esistenti	SI
	4F	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	SI
	4G	Luce netta delle porte <75 cm	NO
	4H	Interruttori elettrici non segnalati da led per l'individuazione al buio	SI
	4I	Assenza di illuminazione adeguata nei corridoi	SI
	4L	Assenza di segnaletica di sicurezza a favore dei disabili sensoriali	SI
	4M	Arredamento, sussidi didattici e attrezzature inutilizzabili	SI
	4N	Ostacolo o strozzature creato dall'arredo	NO
	4O	Assenza di slarghi (ogni 10 m) nei percorsi orizzontali o nei corridoi	SI
	4P	Assenza di nicchia per radiatori,estintori e telefoni	SI



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

STIMA ECONOMICA DEL COSTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE STRADE E AGLI EDIFICI DEL COMUNE DI CASTRI DI LECCE

LEGENDA CRITICITA' EDIFICI PUBBLICI

LEGENDA

ED.08 - SCUOLA DELL'INFANZIA

ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI	1A	Assenza parcheggi riservati ai disabili	SI
	1B	Assenza o errata segnaletica verticale	SI
	1C	Assenza o errata segnaletica orizzontale	SI
	1D	Assenza di collegamento tra parcheggio e accesso	SI
	1E	Ostacoli presenti nel percorso all'edificio	SI
	1F	Percorso interno (giardini/cortili) <150 cm	NO
	1G	Percorso interno (giardini/cortili) con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	NO
	1H	Percorso di accesso con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	NO
	1I	Zona antistante/retrostante alla porta d'accesso non coplanare o con profondità <135x135/140 cm	NO
	1L	Dislivello > 50 cm	SI
	1M	Dislivello causato da una serie di gradini	SI
	1N	Sostituzione rampe esistenti	SI
	1O	Luce ingresso <80cm	NO
	1P	Assenza segnalazione trasparenza porte a vetri	SI
	1Q	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	SI
	1R	Capannello e/o citofono <di 40cm o >130 cm	SI
SERVIZI IGIENICI	2A	Assenza di almeno un servizio igienico adeguato alle normative	SI
	2B	Assenza di segnalazione a favore dei disabili sensoriali	SI
	2C	Sanitari e accessori assenti o non funzionanti	NO
	2D	Assenza doccie accessibili (impianti sportivi)	SI
	2E	Sanitari non conformi alla norma	SI
	2F	Specchio ad altezza inadeguata	SI
COLLEGAMENTI VERTICALI	3A	Assenza di un sistema di sollevamento	SI
	3B	Cabina ascensore non conforme (120 cm p x 80 cm l)	
	3C	Porta dell'ascensore <75 cm e/o posta sul lato lungo	
	3D	Accessori non funzionanti o inadeguati	
	3E	Corpo scala con presenza di sconnesioni o strucciovolezza	NO
	3F	Corpo scala con assenza di un parampetto (h=100 c)	SI
	3G	Illuminazione scala insufficiente	SI
	3H	Illuminazione individuabile al buio inesistente o non predisposta su ogni pianerottolo	SI
	3I	Assenza di segnali percepibili dai non vedenti sui gradini	SI
	3L	Corpo scala <180cm e/o assenza di corrimano	NO
	3M	Assenza di corrimano per bambini (h=75cm)	SI
3N	Assenza di bordo (h=30cm) del corrimano all'inizio e alla fine delle rampe	SI	
3O	Gradini non conformi ai requisiti richiesti dalla norma	NO	
PERCORSO INTERNO	4A	Pavimentazione degradata, sconnessa, sdruciolevole	NO
	4B	Assenza di fasce a pavimento	SI
	4C	Dislivello causato da una una serie di gradini	SI
	4D	Sostituzione gradini esistenti	NO
	4E	Sostituzione rampe esistenti	NO
	4F	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	SI
	4G	Luce netta delle porte <75 cm	SI
	4H	Interruttori elettrici non segnalati da led per l'individuazione al buio	SI
	4I	Assenza di illuminazione adeguata nei corridoi	SI
	4L	Assenza di segnaletica di sicurezza a favore dei disabili sensoriali	SI
	4M	Arredamento, sussidi didattici e attrezzature inutilizzabili	NO
	4N	Ostacolo o strozzature creato dall'arredo	NO
	4O	Assenza di slarghi (ogni 10 m) nei percorsi orizzontali o nei corridoi	NO
	4P	Assenza di nicchia per radiatori,estintori e telefoni	SI



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

STIMA ECONOMICA DEL COSTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE STRADE E AGLI EDIFICI DEL COMUNE DI CASTRI DI LECCE

LEGENDA CRITICITA' EDIFICI PUBBLICI

LEGENDA

ED.09 - MUNICIPIO

ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI	1A	Assenza parcheggi riservati ai disabili	NO
	1B	Assenza o errata segnaletica verticale	SI
	1C	Assenza o errata segnaletica orizzontale	NO
	1D	Assenza di collegamento tra parcheggio e accesso	SI
	1E	Ostacoli presenti nel percorso all'edificio	SI
	1F	Percorso interno (giardini/cortili) <150 cm	SI
	1G	Percorso interno (giardini/cortili) con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	SI
	1H	Percorso di accesso con pavimentazione inadatta a persone su sedia a ruote	SI
	1I	Zona antistante/retrostante alla porta d'accesso non coplanare o con profondità <135x135/140 cm	NO
	1L	Dislivello > 50 cm	SI
	1M	Dislivello causato da una serie di gradini	SI
	1N	Sostituzione rampe esistenti	SI
	1O	Luce ingresso <80cm	SI
	1P	Assenza segnalazione trasparenza porte a vetri	SI
	1Q	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	SI
	1R	Capannello e/o citofono <di 40cm o >130 cm	SI
SERVIZI IGIENICI	2A	Assenza di almeno un servizio igienico adeguato alle normative	NO
	2B	Assenza di segnalazione a favore dei disabili sensoriali	SI
	2C	Sanitari e accessori assenti o non funzionanti	NO
	2D	Assenza doccie accessibili (impianti sportivi)	
	2E	Sanitari non conformi alla norma	NO
	2F	Specchio ad altezza inadeguata	NO
COLLEGAMENTI VERTICALI	3A	Assenza di un sistema di sollevamento	SI
	3B	Cabina ascensore non conforme (120 cm p x 80 cm l)	
	3C	Porta dell'ascensore <75 cm e/o posta sul lato lungo	
	3D	Accessori non funzionanti o inadeguati	
	3E	Corpo scala con presenza di sconnessioni o strucciovolezza	SI
	3F	Corpo scala con assenza di un parampetto (h=100 c)	NO
	3G	Illuminazione scala insufficiente	SI
	3H	Illuminazione individuabile al buio inesistente o non predisposta su ogni pianerottolo	SI
	3I	Assenza di segnali percepibili dai non vedenti sui gradini	SI
	3L	Corpo scala <180cm e/o assenza di corrimano	SI
	3M	Assenza di corrimano per bambini (h=75cm)	SI
	3N	Assenza di bordo (h=30cm) del corrimano all'inizio e alla fine delle rampe	SI
3O	Gradini non conformi ai requisiti richiesti dalla norma	SI	
PERCORSO INTERNO	4A	Pavimentazione degradata, sconnessa, sdruciolevole	NO
	4B	Assenza di fasce a pavimento	SI
	4C	Dislivello causato da una una serie di gradini	SI
	4D	Sostituzione gradini esistenti	NO
	4E	Sostituzione rampe esistenti	NO
	4F	Segnaletica poco chiara o incomprensibile	SI
	4G	Luce netta delle porte <75 cm	NO
	4H	Interruttori elettrici non segnalati da led per l'individuazione al buio	SI
	4I	Assenza di illuminazione adeguata nei corridoi	SI
	4L	Assenza di segnaletica di sicurezza a favore dei disabili sensoriali	SI
	4M	Arredamento, sussidi didattici e attrezzature inutilizzabili	NO
	4N	Ostacolo o strozzature creato dall'arredo	NO
	4O	Assenza di slarghi (ogni 10 m) nei percorsi orizzontali o nei corridoi	SI
	4P	Assenza di nicchia per radiatori,estintori e telefoni	SI